

طريقة عمل

قياسية إجراءات وزن الخامات

كود رقم (إصدار / تعديل)

PN-I-011:- رقم :- 3/4

تاريخ الإصدار :- 24/03/2019 تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021
تاريخ آخر تعديل :- 08/06/2021

التوزيع

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021		
رقم الصفحة :- 16 of 2	كود رقم : PN-I-011	

1. الغرض

توضيح إجراءات وزن المواد الخام (الفعالة و غير الفعالة) 1- 1

2. مجال التطبيق

جميع المواد الخام (الفعالة و غير الفعالة) التي تستخدم أثناء التصنيع. 1-2

3. التعريفات

Balance No.1	B1	3- -1
Balance No.2	B2	3- -2
Balance No. 3	B3	3- -3
Excipient of syrup (Like :Propylene glycol, Sorbitol ,... etc) which is weighted in dispensing area at syrup section , Penicillin raw material in penicillin dispensing area and ceph. raw material in ceph. area	Bulk	3- -4

4. النماذج المستخدمة

PN-IF-011/01	4-1 سجل متابعة عملية الوزن
PN-IF-011/02	4-2 بطاقة تعريف بالثة / قفص وزن
PN-IF-011/03	4-3 بطاقة الوزن
PN-IF-011/04	4-4 بطاقة أدوات غير نظيفة
PN-IF-011/05	4-5 بطاقة عبوة مفتوحة OPEN CONTAINER CARD

5. المسؤولية

5-1 أمين المخزن

5-1-1 مسئول عن تحضير الخامات التي ستستخدم فى التشغيل طبقا لأوامر التشغيل وتسليم الخامات التى ستستخدم فى الوزن الى مسئول غرفة الوزن بالمخازن .

5-2 عامل غرفة الوزن

5-2-1 مسئول عن نظافة غرفة الوزن والأدوات المستخدمة للوزن والعبوات وجميع الموازين و وضع الخامات الموزونة على بالتات بلاستيكية أو أقفاص وزن كل تشغيل على حدة.

5-3 مسئول غرفة الوزن بالمخازن

5-3-1 مسئول عن اجراء عملية الوزن ومتابعة نظافة غرفة الوزن و نظافة الأدوات ومعايرة الموازين يوميا والتسجيل فى السجلات الخاصة بها .
5-3-2 مسئول عن تسجيل بطاقة العبوة المفتوحة PN-IF-011/05

5-4 مسئول الإنتاج

5-4-1 مسئول عن متابعة عملية الوزن و مراجعة الأوزان طبقا لأوامر التشغيل و كذلك التسجيل فى سجل متابعة عملية الوزن نموذج (PN - IF-011/01).

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 16 of 3		

- 5-4-2 مسئول عن استلام الخامات الموزونة بعد الانتهاء من عملية الوزن لتسليمها للأقسام الانتاجية (كل تشغيل على حدة) و التسجيل فى سجل بطاقة تعريف بالتة /قفص وزن (PN - IF-011/02).
- 5-4-3 مسئول عن تسجيل المواد الموزونة فى بطاقات الوزن الخاصة بكل خامة كود (PN-IF-011/03) وإرفاقها بكل خامة بعد مراجعتها والتوقيع والتسجيل يتم بواسطة ال hand write اوال electronic write

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021		
رقم الصفحة :- 16 of 4	كود رقم : PN-I-011	

- 5-5 **مسئول تأكيد الجودة**
• مسئول عن التأكد من :
- 5-5-1 إخلاء و نظافة غرفة الوزن و التسجيل فى السجلات الخاصة بها و التوقيع بها.
- 5-5-2 نظافة الأدوات المستخدمة فى عملية الوزن و تميزها و التسجيل فى السجلات الخاصة بها و التوقيع بها.
- 5-5-3 معايرة الموازين المستخدمة فى عملية الوزن قبل عملية الوزن يوميا و التسجيل فى السجلات الخاصة بها و التوقيع عليها.
- 5-5-4 أن المواد الموزنة هى المواد المذكورة فى أوامر التشغيل و مراجعة البيانات من حيث مطابقتها من الرقابة و التأكد من تاريخ إعادة التحليل و تاريخ الصلاحية ورقم التشغيل و التوقيع فى بطاقات الوزن الخاصة بكل مادة.
- 5-5-5 تطبيق قواعد التصنيع الجيد الخاصة بعمليات الوزن.
- 5-5-6 وضع كل تشغيل موزنة على بالة منفصلة من البلاستيك أو الألومنيوم أو ستانلس ستيل أو أقفاص وزن.
- 5-5-7 تسجيل المواد الموزونة فى بطاقات الوزن الخاصة بكل خامة و ارفاقها بكل خامة بعد مراجعتها و التوقيع عليها.
- 5-5-8 التأكد أن درجة الحرارة و الرطوبة فى الحدود المسموح بها و تسجيلها فى السجلات الخاصة بها .

6. الإجراءات

- 6-1 يتم التنسيق مع مسئول مخزن الاستقبال وكذلك مسئول سحب العينات من الرقابة فى حالة استخدام الغرفة لسحب العينات، فلا تتم عملية الوزن إلا بعد التأكد من انتهاء أي عملية لسحب العينات و نظافة الغرفة تماما بكل محتوياتها طبقا للإجراء المتبع لنظافة غرفة الوزن.
- 6-2 أمين المخزن يستلم أمر التشغيل من إدارة الإنتاج و يكون معتمدا من إدارة التخطيط و يسجل البيانات فى سجل إستلام أوامر التشغيل ثم يقارن قائمة التركيبة بالكميات الموجودة فى أمر التشغيل .
- 6-3 يقوم عامل الوزن بمتابعة نظافة غرفة الوزن و كذلك نظافة جميع الأدوات الخاصة بعمليات الوزن قبل البدء فى عملية الوزن.
- 6-4 فى حالة وزن خامات حساسة للرطوبة، يتم التأكد من أن نسبة الرطوبة مناسبة لهذه المواد قبل البدء فى عملية الوزن.
- 6-5 فى حالة وزن خامات حساسة للضوء، يتم استخدام لمبات الصوديوم بدلا من اللمبات العادية كما يتم وضع الخامة الحساسة للضوء فى كيس خارجي معتم لحفظه من الضوء العادي أثناء عملية النقل بعد ذلك.
- 6-6 يقوم مسئول غرفة الوزن بالمخازن بجلب المواد المحددة فى أمر التشغيل الى غرفة الوزن بواسطة ترللى استالستيل.
- 6-7 يقوم عامل غرفة الوزن بمتابعة نظافة العبوات الخاصة بالمواد المراد وزنها قبل دخولها إلى غرفة الوزن.
- 6-8 يدخل مسئول غرفة الوزن بالمخازن و العامل غرفة الوزن و مسئول الانتاج إلى منطقة الوزن تحت إشراف مسئول تأكيد الجودة بناء على تعليمات الدخول الخاصة بكل منطقة وزن.



إجراءات وزن الخامات

كود رقم : PN-I-011

إصدار رقم :- 3/4

تاريخ الإصدار :-
24/03/2019

تاريخ بدء التنفيذ :-
15/06/2021

تاريخ التعديل :-
08/06/2021

رقم الصفحة :- 16 of 5

6-9

6-10

6-11

6-12

مسئول غرفة الوزن يقوم بمراجعة كل خامة قبل الوزن و كذلك بمراجعة نظافة العبوات .
يقوم مسئول تأكيد الجودة هو ومسئول الإنتاج بمطابقة التوصيف المكتوب في بطاقة الإفراج (Approved Label) مع التوصيف المكتوب في بطاقة تعريف المورد.
يقوم مسئول تأكيد الجودة بمراجعة بطاقة الإفراج (Approved Label) من حيث (اسم الخامة - كود الخامة - تاريخ إعادة التحليل - التركيز - تاريخ الصلاحية) و التوقيع على بطاقة الوزن الخاصة بالخامة .
يقوم مسئول الإنتاج بترتيب أولوية دخول الخامات لغرفة الوزن طبقا لطبيعة الخامة و يقوم مسئول تأكيد الجودة بالمراجعة عليه ويكون كالتالي :

6-12-1 يبدأ بوزن المواد غير الفعالة (crystalline material ثم powder material ثم fine powder material micronized ثم المواد السائلة ثم coloured ثم flavor) ثم المواد الفعالة بنفس الترتيب السابق وفى حالة المواد السائلة يتم تسليمها للأقسام الانتاجية Bulk من قبل المخازن ويتم تقسيمها فى الاقسام الانتاجية ، اما فى حالة وزن خامات سائلة جرامات يتم وزنها فى عبوات خاصة لكل خامة
كما الموضح بالجدول التالى مثل :

Item Name	Packing material
Tween	Glass or Plastic bottle
Benzalkonium Chloride 50%	Plastic bottle
Tri ethyl Citrate	Glass or Plastic bottle
Anise Oil	Plastic bottle
Peppermint flavor	Plastic bottle
Tyloxapol	Glass bottle
% Sorbitol Sol 70	Plastic or glass bottle
Glycerine	Plastic Container

وكذلك فى خامتي Sulphuric Acid & HCL يتم تسليمهم للقسم bulk
6-12-2 يتم تنظيف غرفة الوزن و الموازين المستخدمة بعد الإنتهاء من وزن كل خامة عن طريق فوطة نظيفة فى حالة الخامات العادية.

6-12-3 فى حالة الخامات ال dusty أو ال flavored أو ال colored أو الفعالة يتم التنظيف بعد وزنها باستخدام الماء النقي ثم استخدام كحول 70% و يتم تسجيل النظافة بعد كل خامة بالسجل الخاص بالوزن (Minor clean) PN-IF-011/1.

6-13 يقوم مسئول تأكيد الجودة بالتأكد من نظافة غرفة الوزن و ال weighing booth قبل إجراء عملية الوزن طبقاً للتعليمية رقم (PN-I-012).

6-14 يتم وزن الكمية اللازمة فى أكياس نظيفة ومناسبة (عدد 2 كيس لكل مادة على حدة ليصبح الكيس الداخلى يحتوي المواد الاولى والكيس الخارجى لحماية المادة ولوضع بطاقة تعريف مادة أولية بين الكيسين أما بالنسبة للمواد الخام الحساسة للضوء يتم وضعها فى أكياس معتمدة بعد الوزن مباشرة مع وضع ال Print out الخاصة بكل وزنة بجانب بطاقة التعريف بين الكيسين و فى حالة وزن نفس الخامة فى اكثر من عبوة يتم ارفاق كارت منفصل بكل عبوة مرفق به ال Print out لكل عبوة، وفى حالة عدم وجود Print out



إجراءات وزن الخامات

كود رقم : PN-I-011

إصدار رقم :- 3/4

تاريخ الإصدار :-
24/03/2019

تاريخ بدء التنفيذ :-
15/06/2021

تاريخ التعديل :-
08/06/2021

رقم الصفحة :- 16 of 6

موضح به ال Tare weight يتم تسجيله manually فى ال Dispensing Card ، فى حالة وزن Campaign يتم وضع ال Tare الاولى فى خامات ال Excipient اما فى حالة وزن خامات API and preservative يتم كتابة ال Tare بشكل فردي لكل وزنه ويتم التسجيل فى ال بطاقة الوزن (PN-IF-011/03)

6-15 يتأكد مسئول تأكيد الجودة و كذلك مسئول الانتاج و مسئول غرفة الوزن بالمخازن من تطابق الوزن المقروء على الميزان مع الوزن الموجود فى أمر التشغيل و فى حالة التطابق يغلق الكيس الداخلي الموزون مع التأكد من إفراغه من الهواء وإغلاقه بإحكام مع التأكد من وضع لصاقة تعريف مادة أولية بين الكيسين فى كل مادة و التوقيع عليها.

6-16 فى حالة عدم وجود رصيد كافى من lot. المذكور بال work order يتم ارسال mail الى مسئول المخازن ليتم تصفير الكمية على ال oracle System ويتم ارسال ال mail الى قسم التخطيط لتعديل ال work order لحجز من Lot. اخر متاح بعلم كل من Document control section & Compliance section & IPC Section

6-17 تغلق العبوة المخزنية التي تم الأخذ منها بإحكام مع التأكد من إفراغ الكيس الداخلي الذي يحتوي المادة من الهواء وإغلاقه بإحكام قبل إخراجها من غرفة الوزن.

6-18 يتم ملئ بطاقة OPEN CONTAINER كود رقم: PN-IF-011/05 عن طريق مسئول غرفة الوزن بالمخازن ويتم مراجعته والتوقيع عليه من قبل مسئول الانتاج ومسئول تأكيد الجودة.

6-19 يتم الصاق بطاقة OPEN CONTAINER كود رقم: PN-IF-011/05 على العبوة مع نزع اي بطاقة قديمة.

6-20 يتم إرجاع العبوة الخزنية التي تم الوزن منها علي بالة غير التي عليها باقي العبوات التي التي لم يتم الوزن منها تجنباً لحدوث Mix Up .

6-21 عند الإنتهاء من عملية الوزن توضع كافة الأدوات المستعملة في وزن المادة السابقة ضمن كيس مغلق معرف (أدوات غير نظيفة) نموذج رقم ((PN - IF-011/04)) على أن يتم إرسالها بعد الإنتهاء من عمليات الوزن إلى منطقة الغسيل طبقاً لتعليمات الغسيل وتميزها.

6-22 فى حالة وزن مواد خطرة يتم الرجوع إلى دراسة risk assessment الخاصة بالمستحضر.

6-23 يتم تبديل الجوانتيات قبل إدخال المادة اللاحقة.

6-24 أدخل الخامة التالية للوزن بعد الانتهاء من وزن الخامة الأولى والتأكد من نظافة الموازين والغرفة ككل من الخامة السابقة (لا يسمح بإدخال أكثر من مادة واحدة للوزن الى داخل الغرفة نهائياً) ثم تتم متابعة عمليات الوزن كما سبق.

6-25 ضع المواد الموزونة داخل قفص الوزن واغلقها أو على بالة ألومنيوم أو بلاستيك أو استانلس ستيل مع تغليفها حتى يتم تسليمها للإنتاج.

6-26 مسئول غرفة الوزن يقوم بنقل قفص الوزن أو بالة ألومنيوم أو بلاستيك أو استانلس ستيل إلى منطقة تسليم التشغيلات للإنتاج.

6-27 بعد الانتهاء من عملية الوزن يتم تنظيف منطقة الوزن طبقاً للتعليمات الخاصة بذلك Major clean

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 16 of 7		

- 6-28 فى حالة وزن خامات تحويل من شركة لشركة يتم الوزن قبل نزول ال work order مباشرة بحد اقصى اسبوع من تاريخ التحويل لضمان ظروف تخزين الخامات ويتم الوزن الكمية المطلوبة للانتاج فقط بدون اى زيادة لضمان عدم تخزينها مرة اخري فى مخزن الخامات بالاتفاق مع مسئول التصنيع للغير.
- 6-29 فى حالة وزن الفيتامينات او خامة تتأثر بالرطوبة يتم ضخ النيتروجين قبل غلق الكيس الذى تم وزنه ، ويتم ايضا ضخ النيتروجين فى الخامة العائدة لمخزن الخامات.

7. المراجع

7-1 سياسة الجودة بالشركة.

8. التدريب :

- 7-2 تحديد الاحتياجات التدريبية ، بما فى ذلك استخدام استبيانات تقييم الكفاءة ، هو من مسؤولية الإدارة التي تتبنى هذه ال SOP

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
تاريخ التعديل :- 18/06/2021		
رقم الصفحة :- 16 of 8		

Log Book for Dispensing

[illegible]

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 16 of 9		

PN-IF-011/01

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 10 of 16		



**Cage/Pallet For
Dispensed Raw Material(s)**

Product Name: Code No. :.....
 Batch
 No.:
 Date:

Details:

S. N	Raw Material Name	No. of Containers
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

SIG PRODUCTION:

APPROVED Q-A

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 11 of 16		

 Dispensing Card	
Item Name:-.....	
Code No:-	
Batch No:-	
Net Weight:-	
Tare Weight:-	
Mfg.:-	
Exp. Date:-	
Product Name:-..... .	
Code No.:-	
Batch No:-	
Warehouse Responsible:-	
Production Responsible:-	
QA Responsible:-	
PN-IF-011/03	

 Under Cleaning
Used Date:-.....
Material Used: -
Signature: -

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 12 of 16		

PN-IF-011/04

إصدار رقم :- 3/4	إجراءات وزن الخامات	
تاريخ الإصدار :- 24/03/2019		
تاريخ بدء التنفيذ :- 15/06/2021		
تاريخ التعديل :- 08/06/2021	كود رقم : PN-I-011	
رقم الصفحة :- 13 of 16		

 OPEN CONTAINER CARD	
Material Name:-	
Code No:-	
Rameda Lot. No:-	
Remained quantity:-	
Warehouse Responsible:-	Date:-
Production Responsible:-	Date:-
QA Responsible:-	Date:-
PN-IF-011/05	



إجراءات وزن الخامات

كود رقم : PN-I-011

إصدار رقم :- 3/4

تاريخ الإصدار :-

24/03/2019

تاريخ بدء التنفيذ :-

15/06/2021

تاريخ التعديل :-

08/06/2021

رقم الصفحة :- 14 of

16

بيان التعديلات التي أجريت على الوثيقة

اعتمدت بواسطة	ملخص التعديل		رقم الصف حة	تاريخ التعديل	رقم التعديل
	بعد	قبل			
د/ صفاء السعدي	1- إضافة خطوة للفصل بين سحب العينات والوزن. 2- تعديل النموذج الخاص بتعريف البالته.		2/8 و 6/8	5/11/2015	2/1
د/ أحمد رجائي	إضافة وقت البداية ووقت النهاية للتشغيل والتنظيف في سجل متابعة الوزن		5	14/02/2016	2/2
د/ دينا جمعة	تم تحديد تاريخ الوزن في كارت الوزن	تاريخ الوزن لم يكن محدد في كارت الوزن	7	05/03/2017	2/3
	تم تعريف الموازين المستخدمة بغرفة الوزن	لم تكن الموازين المستخدمة معرفة	2		
	تم إلغاء خطوة النظافة بسجل الاستخدام لوجودها في مكان آخر	وجود خطوة النظافة بسجل الاستخدام	5		
	تم الإشارة إلى إرفاق بطاقة الوزن (Print out)	لا يوجد إشارة إلى إرفاق بطاقة الوزن (Print out)	3		
د/ دينا جمعة	- إضافة بطاقة OPEN CONTAINER PN-IF-011/05 - إضافة خطوة رقم: 6-16	لا يوجد بطاقة لتحديد الكمية المتبقية في العبوات بعد الوزن منها	4 & 8	09/05/2017	2/4
د/ دينا جمعة	استبدال توقيع Dispenser Warehouse Responsible على Dispensing Center PN-IF-011/03	توقيع Dispenser Dispensing center PN-IF-011/03 على	7	17/10/2018	2/5
	وضع توقيع Warehouse Responsible ,Responsible production ,Responsible QA Responsible على open container card PN-IF-011/05	توقيع Dispenser , warehouse responsible على open container card PN-IF-011/05	8		
د/ دينا جمعة	إضافة بند :يقوم مسئول تأكيد الجودة هو ومسئول الإنتاج بمطابقة التوصيف المكتوب في بطاقة الإفراج (Approved Label) مع التوصيف المكتوب في بطاقة تعريف المورد.		3	24/03/2019	3/0



إجراءات وزن الخامات

كود رقم : PN-I-011

إصدار رقم :- 3/4

تاريخ الإصدار :-
24/03/2019

تاريخ بدء التنفيذ :-
15/06/2021

تاريخ التعديل :-
08/06/2021

رقم الصفحة :- 15 of 16

	Modify logbook for dispensing (PN-IF-011/01) by adding signature for warehouse	5			
	يدخل مسئول غرفة الوزن بالمخازن و العامل غرفة الوزن و مسئول الانتاج إلى منطقة الوزن تحت إشراف مسئول تأكيد الجودة بعد ارتدائهم الزي الخاص بمنطقة الوزن يدخل مسئول غرفة الوزن بالمخازن و العامل غرفة الوزن و مسئول الانتاج إلى منطقة الوزن تحت إشراف مسئول تأكيد الجودة بعد ارتدائهم الزي الخاص بمنطقة الوزن	3			
د/ دينا جمعة	تم اضافة بند 6-12-1 (وفى حالة المواد السائلة يتم تسليمها للأقسام الانتاجية Bulk من قبل المخازن).	3	18/03/2020	3/1	
د/ دينا جمعة	6-1 تم اضافة بند 21-6 في حالة وزن مواد خطرة يتم الرجوع إلى دراسة risk assessment الخاصة بالمستحضر.	4	21/04/2020	3/2	
د/ دينا جمعة	تم حذف assay من النموذج كود PN-I-011/03 وتم اضافة طريقتين للتسجيل بالنموذج يدويا او الكترونيا بند 3-4-5	72و	21/04/2020	3/3	
اعتمدت بواسطة	ملخص التعديل		رقم الصفحة	تاريخ التعديل	رقم التعديل
	بعد	قبل			
د/ دينا جمعة	تعديل نموذج التسجيل PN-IF-011/01 code ليشمل عملية النظافة ووقتها بين خامة و الاخرى		5	08/06/2021	3/4
د/ دينا جمعة	تم تعديل رقم 6-12-1 ليتضمن طريقة التعامل مع الخامات السائلة وطريقة وزنها		3,4	08/06/2021	3/4
د/ دينا جمعة	تم تعديل رقم 6-14 ليتضمن عملية ارفاق ال Print out مع تعديل نموذج PN-IF-011/03 ليتضمن ال tare weigh		8,4	08/06/2021	3/4
د/ دينا جمعة	تم اضافة 6-16 لتوضيح كيفية التعامل فى حالة عدم وجود رصيد كافى من lot. المذكور بال work order		4	08/06/2021	3/4
د/ دينا جمعة	تم اضافة 6-28 لتوضيح كيفية التعامل فى حالة وزن خامات تحويل من شركة لشركة		5	08/06/2021	3/4
د/ دينا جمعة	تم اضافة 6-29 لتوضيح كيفية التعامل فى حالة وزن الفيتامينات الخامات		5	08/06/2021	3/4

